

『ウォッチドックタイマ タイムオーバー処理』表示の対応方法

(注記1)

- ・何らかの原因で端末内部の MPU が暴走した場合に表示されます。

(確認手順)

- 1) 電源を OFF にした後、再度電源 ON 後の表示が変わらないか。
- 2) 表示が変わらない場合、端末内のセンサー等のエラーで MPU が暴走している可能性があります。

(対処方法)

- ・端末購入会社様経由で、ムーブに修理依頼ください。

(注記2)

- ・本エラーが発生すると、端末内部メモリ上のプログラムやデータが破損する可能性があります。2 回以上本エラーが発生した場合は、端末購入会社様経由で、ムーブに修理依頼ください。

以上