
「印字が欠ける」場合の確認内容 「清掃しても印字不具合が直らない」場合の確認内容

1) TCS-209X 取扱説明書(KT06I-045C) ページ12「サーマルヘッドの清掃」を参照し、手順に従い清掃ください。

<u>(注</u>記)

「よくあるお問合せ」ページの【TCS-209X 関連】の《ドキュメント関連》の TCS-209X 取扱説明書をご覧ください。

2) 以下の印字サンプルと同じように、カードの送り方向に最初から最後まで印字が欠ける場合は、サーマルヘッドの一部が切れている可能性が高く、端末購入会社 様経由で、ムーブに修理依頼ください。



<一 サーマルヘット・切れ

- 3)カードの送り方向の途中から印字が欠けたり、正常に印字する場合は、まだゴミが付着している可能性が高く、再度サーマルヘッドを清掃ください。
- 4) 何度か清掃しても印字不具合が直らない場合は、サーマルヘッド以外にもゴミが 多数付着している可能性がある為、端末購入会社様経由で、ムーブに修理依頼く ださい。

以上